

ООО «ГЕРНИКОН»  
121601, г.Москва,  
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56  
ИИН 7730241001  
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04  
[6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)  
[www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru)  
[www.akvafin.ru](http://www.akvafin.ru)

---

## Инструкция по применению Дисперсионная акриловая краска «ПРОЧНИНЬ» для фасадных работ

**Назначение:** Дисперсионная акриловая краска «ПРОЧНИНЬ» предназначена для окраски минеральных оснований (известковых, известково-цементных, це-ментно-песчаных штукатурок и шпатлёвок, кирпичей, бетона, гипса). Не использовать для окрашивания пластика. Используется для фасадных работ, в том числе зданий, имеющих статус памятников архитектуры, для всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений и прочих общественных зданий.

**Способ применения:** Перед применением краску тщательно перемешать. В случае необходимости краску разбавить водой в количестве не более 10 % от массы.

Основание должно быть сухим, прочным. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла, старых ЛКМ на синтетической основе, непрочно держащихся участков основания. Места с биоповреждениями необходимо механически зачистить и обработать биозащитным составом. Трешины и сколы штукатурок заделать подходящим для данного основания составом.

Перед нанесением краски основание необходимо загрунтовать. Для грунтования используется дисперсионный акриловый грунт «ПРОЧНИНЬ» или дисперсионный силикатный грунт «ПРОЧНИНЬ».

Краску наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 8 °C.

Время сушки одного слоя покрытия при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % составляет 4-6 часов. Для равномерного высыхания краски необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков.

При температуре ниже 15 °C допускается увеличение времени сушки каждого слоя до 24 часов.

Краску наносят на поверхность с предварительно высушенным грунтом кистью или валиком в два слоя.

Расход краски при нанесении на гладкую подложку в два слоя составляет 200-300 г/м<sup>2</sup>.

При нанесении краски на шероховатые поверхности расход увеличивается.

Точный расход определяется путем пробного окрашивания.

**Меры предосторожности:** Для защиты рук применять защитные перчатки. После работы руки вымыть с мылом, кисти и инструменты промыть водой.

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре не ниже 5 °C.

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!**